

Al : **Lcdo. Blas A. Cruz Duran** 
Administrador General

Vía : **Licda. Digna Santamaria**
Enc. Dpto. de Compra

Asunto : Reparación sistema de ecocardiografía digital

Después de un cordial saludo, las siguientes son para solicitarle la reparación del sistema de ecocardiografía digital marca Philip Modelo IE33 . A dicho equipo hay que cambiarle el power Suplay ref. 453561259486.

Agradeciendo la atención que pueda dispensar a dicha solicitud se despide de usted.

Atentamente,


Licdo. Rennis A. Imert L.
Encargado de Activo Fijo

