



**Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

23 de abril de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: CECANOT-CCC-PEPU-2021-0001

Objeto de la compra: "Contratación servicio de reparación y mantenimiento de diferentes equipos propiedad del centro: ventilador marca NEWPORT, máquina de anestesia marca PENLON, sistema de angiografía marca PHILIPS"

Rubro: **Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio**

Planificada: No

## Detalle.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	85161501	2.2.7.2.04	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. FD20	1	UD	\$ 3,055,713.25	\$ 3,055,713.25
2	85161501	2.2.7.2.04	REEMPLAZO DE MODULO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. FD20	1	UD	\$ 3,286,370.80	\$ 3,286,370.80
3	85161501	2.2.7.2.04	REPARACION SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. CV20	1	UD	\$ 1,182,017.80	\$ 1,182,017.80
4	85161501	2.2.7.2.04	REEMPLAZO DE UNIDAD DE ENFRIAMIENTO SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. CV20	1	UD	\$ 1,301,693.40	\$ 1,301,693.40
5	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR P/ VENTILADOR REF. C230	1	UD	\$ 89,056.96	\$ 89,056.96
6	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR P/ VENTILADOR REF. C230	1	UD	\$ 11,800.00	\$ 11,800.00
7	85161501	2.2.7.2.04	INSTALACION SENSOR DE OXIGENO COMPRESOR P/ VENTILADOR REF. C230	1	UD	\$ 107,050.78	\$ 107,050.78
8	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO GENERAL VENTILADOR REF. E360	1	UD	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00
9	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA DE ANESTESIA REF. PRIMA SPII	1	UD	\$ 240,604.36	\$ 240,604.36
10	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR REF. E360	1	UD	\$ 416,564.78	\$ 416,564.78
11	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR REF. E360	1	UD	\$ 158,848.06	\$ 158,848.06
12	85161501	2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR REF. E360	1	UD	\$ 158,848.06	\$ 158,848.06

DS

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. FD20	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
2	REEMPLAZO DE MODULO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. FD20	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
3	REPARACION SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. CV20	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
4	REEMPLAZO DE UNIDAD DE ENFRIAMIENTO SISTEMA DE ANGIOGRAFIA REF. CV20	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR P/ VENTILADOR REF. C230	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPRESOR P/ VENTILADOR REF. C230	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
7	INSTALACION SENSOR DE OXIGENO COMPRESOR P/ VENTILADOR REF. C230	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
8	MANTENIMIENTO GENERAL VENTILADOR REF. E360	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA DE ANESTESIA REF. PRIMA SPII	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR REF. E360	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR REF. E360	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR REF. E360	1	UD	Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N.	Inmediata

*Digna Santamaria*

**Digna Santamaria**  
Encargada del Departamento  
de Compras y Contrataciones

