



Ministerio de Salud Pública

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año Nacional de Fomento a la Exportaciones"
RNC 4-3006345-2



11 de Agosto 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

JUSTIFICACION:

El deber primordial en esta institución, es brindar a los pacientes la mayor calidad de nuestros servicios, tanto con las relaciones humanas, como también de las instalaciones en donde convergen, por tal razón nos vemos en la necesidad de solicitar la reparación de las áreas siguientes, buscando así, optimizar nuestros servicios:

- Reparación de baño de Habitación 206 en el segundo nivel, las averías de filtraciones están causando daños significativos al área de Toma de Muestras en el primer nivel, las cuales se han convertido en un foco de contaminación por tratarse de aguas residuales.
- Reparación de baño de Habitación 201 en el segundo nivel, las averías de filtraciones están causando daños al área de Facturación en el primer nivel, las cuales causan daños a documentos e incomodidad a los colaboradores al realizar sus funciones. Se han convertido en un foco de contaminación por tratarse de aguas residuales.
- Reparación de baño de Habitación 202 en el segundo nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales están causando daños significativos al Cuarto de Enfermeros de Toma de Muestras en el primer nivel, las cuales se han convertido en un foco de contaminación.
- Reparación de baño de Habitación 205 en el segundo nivel, para evitar más averías de filtraciones de aguas residuales que causen daños significativos al área de Almacén en el primer nivel, las cuales se pueden convertir en un foco de contaminación.
- Reparación de baño de Habitación 301 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales están causando daños en la Habitación 201 en el segundo, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.
- Reparación de baño de Habitación 302 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales están causando daños en la Habitación 202 en el segundo nivel, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.
- Reparación de baño de Habitación de Descanso de Médicos, las averías de filtraciones de aguas residuales están causando daños en el Salón de Conferencia del primer nivel, causando daños a los muebles, paredes, alfombras y plafón, las cuales se han convertido en un foco de

contaminación y genera gran incomodidad a visitantes durante los actos realizados en esta área.

- Reparación de baño de Habitación 303 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales y potable están causando daños en la Habitación 203 en el segundo nivel, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.
- Reparación de baño de Habitación 304 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales y potable están causando daños en la Habitación 204 en el segundo nivel, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.
- Reparación de baño de Habitación 305 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales y potable están causando daños en la Habitaciones del el segundo nivel, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.
- Reparación de baño de Habitación 306 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales y potable están causando daños en la Habitación 206 en el segundo nivel, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.
- Reparación de baño de Habitación 307 en el tercer nivel, las averías de filtraciones de aguas residuales y potable están causando daños en la Habitaciones en el segundo nivel, dentro de los cuales están daños en el plafón, goteo en área de camilla y closet, las cuales se han convertido en un foco de contaminación y genera gran incomodidad en los pacientes que se encuentran en internos.

Remitimos la siguiente comunicación para su conocimiento y fines de lugar. –

Sin otro particular por el momento, Queda de usted,

Atentamente,

Ing. Rafael Cruz Victoriano
Encargado de Mantenimiento
CECANOT