

13 de Mayo 2021

Evaluación Ofertas Técnicas Proceso CECANOT-CM-2021-0181

Ítems	ELECTROM SAS	ASFEMCA SRL	A & Y ELECTRIC SRL	MIX FACILITY SRL
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generadores	CUMPLE con lo requerido	NO CUMPLEN con lo requerido	CUMPLE con lo requerido	NO CUMPLEN con lo requerido

Tras la **evaluación técnica** de las mismas se estableció que las compañías:

- **ELECTROM, SAS Y A & Y ELECTRIC SRL** cumplen satisfactoriamente con los requerimientos solicitados en la ficha técnica del servicio requerido.

Que las compañías **ASFEMCA SRL Y MIX FACILITY NO CUMPLEN** con los requerimientos de la ficha debido a que **no presentaron la certificación requerida** donde se indique que se encuentran calificados para trabajar con la marca.

Remitimos la siguiente comunicación para su conocimiento y fines de lugar.-

Sin otro particular por el momento, queda a usted,


Ing. Víctor Gutiérrez.-
Encargado de Mantenimiento

13/5/21
11:45 AM
C/ Ejemplo
Tel 000-000-0000
RNC: 000-000-000

